

Pflege von Mineralwerkstoffoberflächen

Acrylgebundene Mineralwerkstoffe sind widerstandsfähig, hygienisch und besonders pflegeleicht. Damit die Oberfläche dauerhaft schön bleibt, sollten Verschmutzungen möglichst zeitnah und mit geeigneten Mitteln entfernt werden.

Regelmäßige Reinigung

Für die tägliche Pflege genügt meist ein weiches, feuchtes Tuch. Wischen Sie die Oberfläche anschließend mit warmem Wasser nach und trocknen Sie sie sorgfältig ab.

Bei stärkeren Verschmutzungen kann eine milde Scheuermilch verwendet werden. Reinigen Sie die Fläche dabei stets mit kreisenden Bewegungen.

Hartnäckige Flecken

Fett-, Öl- und hartnäckige Haushaltsflecken können vorsichtig mit einem Kunststoffscheuerschwamm und einem milden Haushaltsreiniger entfernt werden.

Für besondere Rückstände eignen sich – abhängig von der Verschmutzung – beispielsweise Essig oder Kalkreiniger, acetonfreier Nagellackentferner sowie geeignete Metall- oder Rostreiniger.

Spülen Sie die Oberfläche nach jeder Behandlung mehrmals gründlich mit warmem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Wichtiger Sicherheits- und Haftungshinweis

Prüfen Sie stärkere Reinigungsmittel zunächst an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie bei der Anwendung stets die aktuellen Pflege-, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise des jeweiligen Produktherstellers.

Haushaltsbleiche muss sofort vollständig mit Wasser abgespült werden, da sie andernfalls Verfärbungen der Mineralwerkstoffoberfläche verursachen kann.

Die MTB-Pflegehinweise entsprechen unserem aktuellen Erfahrungs- und Kenntnisstand. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Reinigung, Pflege oder Anwendung entstehen, übernimmt MTB keine Haftung.

Flecken und empfohlene Reinigungsverfahren

Reinigungsmethoden

Verschmutzung	Verfahren
Tägliche Reinigung	A – B – C
Essig, Kaffee, Tee, Zitronensaft, Gemüse, Färbemittel, Ketchup	A – B – C – E
Schmierfett, Fett- und Ölrückstände	A – B – C – D
Kalk-, Seifen- und Mineralablagerungen	A – B – F
Lilienpollen, Safran, leichte Kratzer, Zigarettenbrandflecken, Schuhcreme, Tinte, Filzstift	A – B – C – E
Mercurochrom, Blut, Rotwein, Parfüm	A – B – C – D – E
Nagellack	A – B – C – G
Eisen- oder Rostflecken	A – B – C – H
Jod und Schimmelpilze	A – B – C – E

Reinigungsmethoden

Kennzeichnung Vorgehensweise	
A	Rückstände mit einem weichen Tuch entfernen.
B	Oberfläche mit warmem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch trocken wischen.
C	Ein feuchtes Tuch und eine milde Scheuermilch verwenden.
D	Den Fleck mit einem Kunststoffscheuerschwamm und einem geeigneten Haushalts- oder Mineralwerkstoffreiniger auf Ammoniakbasis bearbeiten.
E	Einen Kunststoffscheuerschwamm und Haushaltsbleiche verwenden. Anschließend mehrmals gründlich mit warmem Wasser abspülen und trocken wischen.
F	Kalkablagerungen mit einem geeigneten Kalkreiniger oder Essig behandeln. Danach mehrmals mit warmem Wasser abspülen und trocken wischen.
G	Nagellackreste mit einem Kunststoffscheuerschwamm und acetonfreiem Nagellackentferner behandeln. Anschließend gründlich abspülen und trocken wischen.
H	Eisen- oder Rostflecken mit einem geeigneten Metall- oder Rostreiniger behandeln. Danach gründlich mit warmem Wasser abspülen und trocken wischen.

Hinweis: Reinigen Sie die Oberfläche immer mit kreisenden Bewegungen.