

Pflege von Kunststoffoberflächen

Kunststoffoberflächen sind widerstandsfähig, hygienisch und besonders pflegeleicht. Bei regelmäßiger, schonender Reinigung bleiben ihre typischen Oberflächeneigenschaften lange erhalten.

Reinigung der Oberfläche

Entfernen Sie leichte Verschmutzungen mit einem weichen, sauberen und bei Bedarf leicht angefeuchteten Tuch.

Für stärkere Verschmutzungen eignen sich warmes Seifenwasser oder ein handelsüblicher, milder Haushaltsreiniger. Lassen Sie das Reinigungsmittel bei Bedarf kurz einwirken und wischen Sie die Fläche anschließend gründlich sauber und trocken.

Verwenden Sie ausschließlich weiche Tücher, Schwämme oder Bürsten. Scheuernde, stark saure oder stark bleichende Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen und sind daher ungeeignet.

Hartnäckige Rückstände

Klebstoff- oder Farbrückstände sollten möglichst vorsichtig und nur punktuell entfernt werden. Prüfen Sie stärkere Reinigungsmittel zuvor an einer unauffälligen Stelle und beachten Sie die Herstellerhinweise.

Pflegewachse und Poliermittel dürfen nicht verwendet werden, da sie einen Belag bilden und die Eigenschaften der Oberfläche verändern können.

Wichtiger Sicherheits- und Haftungshinweis

Bitte beachten Sie bei der Anwendung stets die aktuellen Pflege-, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise des jeweiligen Produktherstellers.

Die MTB-Pflegehinweise entsprechen unserem aktuellen Erfahrungs- und Kenntnisstand. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Reinigung, Pflege oder Anwendung entstehen, übernimmt MTB keine Haftung.