



Kurzanleitung:

Pflegeanleitung und Reinigung von Hartwachsflächen, die mit HD-Naturwachs behandelt sind

- 1) Reinigung (sonst versiegeln sie den Schmutz)
- 2) Pflegemittel auftragen, evtl nach 30-60Min nachpolieren

HEIDELBERG PROLiGNUM®

Pflegeanleitung Pflegebalsam und Reinigungskonzentrat für HD-NATUR HARTWACHS behandelte Oberflächen



Unterhaltungspflege

Für die tägliche Reinigung reicht ein abwischen mit einem trockenen Tuch. Jede Öl behandelte Oberfläche sollte regelmäßig mit einem gut ausgewringenen Aufnehmer feucht abgewischt werden. Bei diesen Oberflächen gibt man dem Wischwasser Reinigungskonzentrat HD 1004 hinzu (MV: 80-100 ml Reinigungskonzentrat auf 8 Liter Wasser). **Wischwasser nicht auf den Flächen stehen lassen!** alternativ mit lauwarmem Wasser und Schuss Neutralreiniger (zB. Frosch-Neutralreiniger)



Verarbeitung des Pflegebalsams

Nach guter Trocknung wird der Balsam mit einem flusenfreien Tuch gleichmäßig dünn in Faserrichtung aufgetragen. Der Balsam sorgt für Auffrischung und Pflege der Oberfläche.

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings-Produkt-Service

Inh. Jutta Demel

Burgenackerstraße 6 · 74889 Sinsheim

Tel. 07260-849356 · Fax 07260-849354 · Mobil 0171-6 91 36 43 · demel@jrd-fachgrosshandel.de